

Informationen zur Flexibilisierung
D-K 15074-02-00

Norm, Richtlinie	Titel	akkreditierterStand	flexibilisierter Stand
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 11.4	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Messuhren (elektronisch)	2020	Berichtigung 2021
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 4.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für zylindrische Einstellnormale, Lehrdorne und -ringe	2006	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 4.2	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Prüfstifte / Gewinde-prüfstifte	2007	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 4.4	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Bügelmessschrauben mit planparallelen oder sphärischen Messflächen, Kugelendmaßen oder Stichmaßen	2009	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 4.7	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Rachenlehren	2005	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 4.8	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für zylindrische Gewinde-Einstellnormale, Gewinde-Lehrdorne und -Prüfdorne	2006	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 4.9	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für zylindrische Gewinde-Einstellringe, Gewinde-Lehrringe	2006	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 9.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße	2006	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 9.2	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Tiefenmessschieber	2006	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 9.3	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Höhenmessschieber	2006	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 10.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Bügelmessschrauben mit planparallelen oder sphärischen Messflächen	2001	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 10.2	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Bügelmessschrauben für Gewindemessungen	2010	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 10.3	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Feinzeigermessschrauben	2002	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 10.7	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung	2010	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 10.8	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung	2002	2024
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 11.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Messuhren	2020	2021
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 11.2	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Feinzeigern	2002	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 11.3	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Füllhebelmessgeräte	2002	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 12.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außenmessungen	2005	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 13.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Innenmessungen	2005	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 14.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für elektrische Längenmeseinrichtungen bestehend aus induktivem Messtaster und Messgerät	2010	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 16.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für vertikale Längenmessgeräte	2009	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 10.4	Prüfmittelüberwachung - Anweisungen zur Überwachung von Messmitteln für geometrische Größen - Prüfanweisung für Einbaumessschrauben	2008	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 10.5	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Tiefenmessschrauben	2010	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 13.2	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung	2005	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 5.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Flachlineale	2013	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 5.2	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Haarlineale	2013	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 7.1	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Stahlwinkel 90°	2019	---
VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 7.2	Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für Winkelmesser	2008	---